



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

- Centralny Szpital Kliniczny/ Przychodnia Specjalistyczna Banacha ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie/ Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / Przychodnia Specjalistyczna Lindleya, ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa

KRS 0000073036, REGON 000288975, NIP 5220002529, RPWDL 000000018598

znak sprawy: DAM.220.0124.2025.SKDJ

Odpowiedzi na pytania

1. Pytanie dot. wymogu asysty autoryzowanego serwisu, Projektowane postanowienia umowy § 2 ust. 4

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert dotyczącego realizacji usługi polegającej na corocznym wykonywaniu testów specjalistycznych aparatów radiologicznych znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego zamieszczonym na Państwa stronie internetowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie wymogu obecności przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta w następujących pozycjach:

- Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Żwirki i Wigury 63A – pozycje nr 19, 20,
- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4 – pozycje nr 15, 26,
- Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a – pozycje nr 19–26.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy wykonywaniu testów specjalistycznych nie ma wymogu uczestnictwa przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta. Kompleksowe pomiary mogą zostać przeprowadzone samodzielnie przez uprawniony personel.

Utrzymanie wymogu asysty przedstawiciela serwisu producenta spowoduje jedynie znaczne zwiększenie kosztów realizacji usługi, co w konsekwencji przełoży się na wyższe koszty ponoszone przez Szpital.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg asysty autoryzowanego serwisu podczas realizacji zleceń dot. urządzeń wskazanych z takim wymogiem w załączniku nr 1 do umowy.